





Signaturforklaring

- Pejlerør
- Plotgrænser
- Kendte dræn
- Andre pejlerør



0 12.5 25







Figur 3.10, Billede taget ved rodundersøgelse. Der ses rødder ned til 140 cm's dybde i både plot 2 og 6. På det højre billede fra plot 6 ses grundvandet ca. 10 cm under roden.

UDBYTTERESPONS

**SVAGT FORRINGET AFVANDING
(VINTERVANDMÆTNING AF JORD);
INGEN PÅVIRKNING AF RODUDVIKLING:**

MÅLT: – 25 % UDBYTTE.

< > 🖱️ 🗨️ 📄 📄 GST 🗑️ 🔍 Søg ▼ Værktøjer ▼ Indstillinger ▼ ? [] -Vælg et område - ingen 🗑️ Find vandområder



Kunstige og stærkt modificerede vandløb ▲
🔴 Kunstige vandområder
🟡 Stærkt modificerede vandområder
🔵 Naturlige vandområder

📏 + - 🗑️

100 m